

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА**  
(приложение к договору №- 83)

"30" июня 2018 г.

г. Екатеринбург

Объект: МАОУ СОШ № 200.

Адрес: Чкаловский район, улица Крестинского,39

Комиссия в составе представителей:

Представитель объекта: директор Шмитова Стела Юрьевна; зам. директора по АХЧ Бармина Лариса Геннадьевна. Тел: 218-44-14(21,15)

УВО по городу Екатеринбургу – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»: инспектор ООООПОО старший лейтенант полиции Кучева Светлана Павловна, тел: 264-48-69.

Произвели обследование: МАОУ СОШ № 200.

Форма собственности объекта: муниципальная.

Категория объекта: А 3.

1. Описание объекта: отдельно стоящее трех-четырёх этажное блочное здание, пол и потолок железобетонные перекрытия. Помещения: спортивный зал, учебные классы, актовый зал, столовая, мастерские, спец. кабинеты, подсобные помещения, служебные кабинеты. Входная группа: центральный вход – двери двойные с полотнами из обычного стекла в металлической раме, оборудованные одним врезным замком; 9 запасных выходов – 4 двери двойные с полотнами из обычного стекла в металлической раме, оборудованные одним врезным замком и засовом; 5 дверей металлических противопожарных, оборудованные по одному врезному замку и засову каждая. Также имеется 2 входные группы в подвальное помещение, двери металлические противопожарные оборудованные по одному врезному замку каждая. Имеется 4 входные группы на крышу, двери металлические противопожарные, оборудованные по одному врезному замку каждая. Оконные проемы расположенные по всему периметру здания и 2 оконных проема в подвальные помещения, пластиковый стеклопакет с обычным остеклением, защитными конструкциями не оборудованы. На территории школы бесхозные строения отсутствуют.

2. Назначение объекта: образовательное учреждение.

3. Наличие видеонаблюдения: имеется видеонаблюдение – 4 наружные камеры, расположенные по периметру здания, 15 камер внутреннего видеонаблюдения расположенные в коридорах здания, с записью происходящих событий, с сохранением записи 30 дней, с выводом на пост охраны около центрального входа.

4. Наличие ограждения: имеется забор со стороны улицы Крестинского –шумопоглощающий, высотой 2,5 метра, с остальных сторон металлический забор высотой 2 метра, изготовленный из металлического прутка, произвольной

формы. Имеются центральные въездные ворота расположенные с Бульвара Малаховый оборудованные навесным замком. Имеется 2 калитки оборудованные по одному навесному замку каждая.

- состояние: в шумо- поглощающем ограждении отсутствуют три пролета, заявка сделана, ограждение будет восстановлено.

5. Наличие КПП:

- система контроля доступа: имеется СКУД;

- досмотр автотранспорта: отсутствует;

- наличие пропускной системы: вход по «Е-карте» и запись в книге регистрации посетителей.

6. Оснащенность техническими средствами охраны:

6.1. Система речевого, звукового оповещения: имеется;

6.2. Система светового оповещения: имеется;

6.3. Система пожарной сигнализации: имеется автономная сигнализация с выводом на МЧС.

6.4. Имеется автономная охранная сигнализация кабинетов информатикис выводом на пост охраны.

6.5. Тревожная сигнализация на посту охраны с выводом на ПЦО № 8 УВО по городу Екатеринбург на посту охраны.

- Перечень установленного оборудования: ППКОП 011-8-1-053, Приток А-4(8), СКАТ 1200Д, ИО-101-2(КНФ).

- Исправность ТСО: находится в исправном состоянии

- Использование ТСО в соответствии с назначением и ТТХ: в соответствии

- Дата введения ТСО в эксплуатацию: 2005 года, произведена замена окончного устройства в 2014 году.

- Средство ТСО подлежат дальнейшей эксплуатации: подлежат.

7. Освещение территории: имеется освещение 45 прожекторов ДРЛ, расположенных на столбах, на балконе перед центральным входом и 2 прожектора светодиодные, все в исправном состоянии.

8. Организация физической охраны (наименование организации): ООО ЧОО «Соломон», 1 сотрудник в круглосуточном режиме;

- наличие форменной одежды – имеется строгий костюм;

- вооружение, спецсредства – отсутствует; имеются ручные металлодетекторы

- наличие связи (какая) – телефон.

9. Наличие паспорта антитеррористической защищенности: имеется в наличие от 14.06.2017г.

Примечание: вручена памятка руководящему составу по действиям при чрезвычайных ситуациях.

**Для усиления инженерно-технической укрепленности объекта (обособленного помещения) необходимо провести следующие мероприятия:**

- При всех изменениях режима работы ТС, а также при намерении проведения ремонтно-строительных работ сообщать в УВО в письменном виде за 10 дней

до начала их проведения.

- Руководитель объекта совместно с обслуживающим электромонтером ежеквартально обязан проводить инструктаж работников, ответственных за сдачу объекта на ПЦО с отметкой о прохождении инструктажа в журнале учета повреждений на объекте.

### Дополнительные мероприятия:


№ п/п	Необходимые мероприятия: предлагаем	Срок исполнения
1	Рекомендуем дверные проемы со стеклом усилить защитной пленкой или решетчатой дверью, произвольной формы.	Решить вопрос по выделению финансирования
2	Установить дополнительные камеры наружного видеонаблюдения, для исключения слепых зон	Решить вопрос по выделению финансирования
3	Рекомендуем дверные и оконные проемы подвальных помещений и запасных выходов заблокировать на автономную охранную сигнализацию, с выводом на пост охраны.	Решить вопрос по выделению финансирования
4	Проводить инструктажи с персоналом объекта по действиям при обнаружении подозрительных, бесхозных предметов (ВВ, ВУ), а также при угрозе	Ежедневно
5	Проверять работоспособность тревожной сигнализации с ПЦО №8, с регистрацией в журнале приема-сдачи объекта.	Ежедневно

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора об охране объекта, составлен в 3-х экземплярах.

Члены комиссии:


УВО по городу Екатеринбург

  
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

Руководитель (представитель) объекта

  
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

Руководитель (представитель) заинтересованной организации

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)